






TASKI[®] ergodisc 1200



Установить предупреждающие знаки (знак "Мокрый пол)".



Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. О любой неисправности или повреждении сообщить руководителю. Пометить оборудование, как неисправное и не использовать до полной проверки/ремонта



Для спрейной полировки заполнить спрейную бутылку соответствующим моющим раствором.



Удалить с пола пыль и загрязнения с помощью швабры.



Не включать в розетку до тех пор, пока машина не будет полностью готова к работе.



Наклонив машину назад, положить ручку на пол. Установить аксессуары. Повернуть защелку против часовой стрелки для фиксации.



Во время работы поддерживать кабель над ручкой машины, а не через плечо оператора.



Обеспечить свободное положение кабеля на полу (не допускать натяжения кабеля).



Там, где это возможно, начинать работу со стороны ближайшей розетки.



В конце каждого прохода разворачиваться так, чтобы кабель располагался на уже очищенной зоне. По каждой зоне дважды проходить внахлест (перекрывающими движениями).


Спрейная полировка



Быстро нажимать кнопку подачи моющего раствора через каждые 5-10 шагов (в зависимости от загрязнения). Избегать чрезмерного увлажнения пэда. Обрабатывать всю поверхность.



Регулярно проверять состояние аксессуаров. Отключить машину, опустить и заменить пэд/щетку при необходимости.



Заменить пэд: установить чистый сухой пэд и повторить процедуру (полировку).



Перевести ручку в вертикальное положение и отключить машину от источника питания, когда она не используется и/или остается без присмотра.



При смене розетки, сворачивать кабель по направлению от машины к розетке (не наоборот), во избежание перекручивания.





кабель намотать на ручку, влажной салфеткой.



влажной салфеткой.



и трубку теплой водой.



аксессуаров.

ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.

Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).



